



Eine schöne Art Stil zu zeigen.

(D) PFLEGEHINWEISE

(NL) ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

(GB) CARE INSTRUCTIONS

(F) CONSIGNES ET CONSEILS D'ENTRETIEN

(I) ISTRUZIONI PER CURA E MANUTENZIONE

(PL) WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

(SK) NÁVOD NA ÚDRŽBU

(H) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

(RUS) УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

(CZ) NÁVOD NA ÚDRŽBU

DIE ADECO KLASSE

Blahoželáme k nákupu dverí s adeco dvernou výplňou!

(SK) NÁVOD NA ÚDRŽBU

Naše výrobky sú projektované na použitie v dlhšom časovom horizonte. Ak dodržíte pravidlá používania podľa návodu, Vaše dvere si zachovajú aj po rokoch svoj krásny výzor.

 **Nelepte na dvere žiadnu fóliu, môžete tým zapríčiniť rôzne povrchové poškodenia.**

POVRCHY

Adeco výplne sa skladajú z materiálov a sú povrchovo upravené lakovaním, ktoré sú odolné voči vplyvom počasia. Nie sú citlivé na atmosférické vplyvy a aj po rokoch si zachovajú svoj výzor. Napriek všetkému zaprášeniu a inému povrchovému znečisteniu sa nedá obistiť.

Preto odporúčame, aby ste pravidelne čistili svoje dvere s **čistou, mäkkou a mokrou handrou**. Odporúčame mäkkú handru z mikrovlnárniny.

 Nepoužívajte tvrdú, suchú handru, môže spôsobiť škrabance na povrchu.

Čistenie povrchov s renolitovou fóliou je možné len pri nízkych teplotách (pod 20°C).

V prípade lakovania na farby Finea, Silvea, Satinea je čistenie takýchto povrchov možné len pri maximálnej teplote 25°C. Neutierajte silne tieto povrchy. Používanie čistiaceho prostriedku s rozprašovačom je vylúčené.

V prípade potreby na odstránenie nečistôt používajte neutrálny, ľahko alkalický čistiaci prostriedok, bežne dostupný v obchodoch, ako napr. mydlo, pril atď. Čistiaci prostriedok hneď po používaní odstráňte vlažnou vodou.

Mastné, olejové nečistoty, nečistoty od lepidla sa najlepšie odstraňujú pomocou benzínu alebo pomocou IPA (izopropil-alkohol). Prosím účinok prostriedkov otestuje na menej viditeľnom mieste.

Nepoužívajte riedidlá, estery, ketóny prostriedky s vysokou hodnotou alkoholu, glukoletery, uhľovodíky a prostriedky, v ktorých možno nájsť tieto materiály. Nepoužívajte brúsiace prostriedky, lebo môžu poškodiť povrch výplne.

NEREZOVÁ OCEL' MATNÁ / NEREZOVÁ OCEL' LEŠTENÁ

Nerezová ocel' pri kontakte so vzduchom sa nehrdzavie, vyplýva to z podstaty materiálu. Napriek tomu pri rôznych vplyvoch životného prostredia ako napr. vzduch s vysokým obsahom soli alebo jódna, materiály s vysokým obsahom železa, môžu sa na povrchu osadiť takzvaná vz-

duchová hrdza. Tieto usadeniny je možné odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov určených špeciálne na nerezovú ocel'.

Aby ste obišli rôznym usadeninám, odporúčame pravidelne čistiť časti z nerezovej ocele.

Nepoužívajte brúsiace materiály alebo materiály obsahujúce chlór, tieto môžu zmeniť povrch.

HNEDÝ MOSADZ

Časom na mosadzi vplyvom počasia objaví takzvaná patina, čo je typické pre tento materiál. Táto patina slúži aj ako ochrana proti poveternostným vplyvom. Mosadz po určitom čase vybledne, čo zvýši jej hodnotu.

Na čistenie používajte vlhkú potom suchú handru.

ORECH – DUB – JATOBA DREVO

Z prírodnnej podstaty dreva vyplýva, že povrch nie je farebne jednotný a úplne plochý. Vplyvom počasia drevo prejde prírodnou zmenu.

 Ak drevo nie je pravidelne ošetrené, tak po určitom čase dostane takú sivú patinu. Na povrchu sa môžu tiež objaviť špáry a jednotlivé časti dreva sa môžu od seba odsunúť.

Použitím klasického oleja na nábytok je možné farbu dreva osviežiť. V špecializovaných obchodoch je dostupný vosk na drevo, ktorý zabráni tomu, aby drevo dostał sivú farbu, bez toho aby pory dreva boli zatesnené. Tieto voskové produkty sú odolné, vodovzdorné a piateľské k životnému prostrediu.

Pri madlách, ktoré sú kombinované drevom, znečistenia z pôrov je možné odstrániť pomocou jemnej mydlovej vody a tvrdšou kefkou.

Následne treba na drevo naniest tenkým štetcom špeciálny olej na drevo, ktorý je dostupný v špecializovanom obchode. Po desiatych minútach treba odstrániť zvyšok oleja pomocou handry. Tento postup opakujte jeden- až dvakrát za rok.

Kvôli oleju drevo dostane teplú farebnú odtieň, ktorá zvýrazní imitáciu dreva. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že opatrenie s olejom obnoví lesk farby a garantuje odolnosť voči poveternostným vplyvom.